



Zubehör





Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	VE
1	36775	HygroTherm 3318 Miniaturanzeiger für °C und %rF Gleichzeitige Anzeige von aktueller Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte, Reset-Funktion für Max-/Min-Werte.	1
2	36770	Thermo-Hygrometer-Uhr M288 Uhrzeit, °C und %rF Grosses 3-zeiliges Display, inklusive Digitaluhr, gleichzeitiges Anzeigen von Uhrzeit, Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte.	1
3	36776	rotronic Feuchte-Messgerät S1 Für Papierstapel mit abklappbarem Schwertfühler, 5 - 99,9 % rF, -10 - 60° C, integrierter Fühler für Feuchte und Temperatur, großes, gut lesbares Display	1
3	36777	rotronic Feuchte-Messgerät GTS Für Papier-, Karton- und Textilstapel mit Schwertfühler, 5 - 100 % rF, -10 - 60° C, integrierter Fühler für Feuchte und Temperatur, gut lesbares Display mit 1 Tasten Bedienung	1
5	36779	Thermohygrograph Zur Registrierung der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte. Über eine genauestens justierte Zeigermechanik werden die von den beiden Aufnehmern ermittelten Werte getrennt voneinander aufgezeichnet. Als Temperaturlaufnehmer dient ein hochwertiges Bimetall, als Feuchteaufnehmer ein Haar bzw. Kunststoffelement. Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Material. Er ist mit einem elektronischem Uhrwerk ausgestattet, welches wahlweise auf 1 Tag, 7 Tage oder 31 Tage per Hebeldruck eingestellt werden kann. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: 100 Blatt Schreibstreifen (Diagrammpapier) 2 Ersatzfaserschreiber	1